ООО «Уфамебель»

Кровать «Кэри Голд» ПМ

1400x2000, 1600x2000, 1800x2000

Инструкция по сборке

Перечень деталей:

Поз.	Наименование	Размеры			Кол.
		Кровать 1400x2000	Кровать 1600x2000	Кровать 1800x2000	
1	Ножка головной спинки левая	1116x295	1116x295	1116x295	1 шт
2	Ножка головной спинки правая	1116x295	1116x295	1116x295	1 шт
3	Верхний щит головной спинки	1410x585	1610x585	1810x585	1 шт
4	Нижний щит головной спинки	1410x290	1610x290	1810x290	1 шт
5	Декоративнй элемент в сборе	L - 1410	L - 1610	L - 1810	1 шт
6	Царга левая	350x1790	350x1790	350x1790	1 шт
7	Царга правая	350x1790	350x1790	350x1790	1 шт
8	Ножная спинка	350x1410	350x1610	350x1810	1 шт
9	Декоративный элемент МДФ	L - 351 мм	L - 351 мм	L - 351 мм	2 шт



Эксцентриковая заглушка	Гвоздь 2х20	Шкант 8х35	Шуруп 3,5х16
Шуруп 4х20	Шуруп 4х50	Дюбель саморез	Дюбель двойной
Подпятник	Пластина 174х80 	Стяжка кроватная	Уголок пластмассовый
Эксцентрик 25	Шуруп 4х25 	Дюбель метрический	Эксцентрик 16

Комплектующие:

Шуруп 4х16 с планшайбой	Уголок кроватный 

Порядок сборки:

1) Вкрутите метрические дюбеля, вставьте эксцентрики h-25 мм и вбейте шканты в указанные на рисунке отверстия ног головной спинки **рисунок 1**



Рисунок 1

2) Согласно следующему рисунку вкрутите метрические дюбеля и вставьте эксцентрики h-16 мм в декоративный элемент в сборе (**рисунок 2**) . В верхний и нижний щит вставьте эксцентрики 25 мм и забейте шканты в боковые торцы детали (**рисунок 3)**



Рисунок 2



Рисунок 3

3) Согласно **рисункам 4 и 5** соедините детали между собой и стяните собранную головную спинку с помощью эксцентриков:



Рисунок 4



Рисунок 5

4) Вставьте эксцентрики 25 мм и вбейте шканты в царги левую (рисунок 6) и правую (рисунок 7):



Рисунок 6



Рисунок 7

5) Согласно **рисунку 8** вставьте эксцентрики 25 мм в отверстия ножной спинки и вкрутите дюбеля саморезы в декоративные профили МДФ:



Рисунок 8

6) Шурупами 4х25 прикрепите к царгам стяжку кроватную угловую. Гвоздями 2х20 прибейте подпятники к нижним торцам деталей. **Рисунок 9**



Рисунок 9.

6) Согласно **рисунку 10** соедините и стяните между собой эксцентриками ножную спинку и декоративные профили МДФ, с помощью шурупов 4х25 прикрепите к ножной спинке плоскую часть кроватной стяжки, гвоздями 2х20 прибейте подпятники к нижним торцам детали



Рисунок 10

7) Вставте в царги дюбеля двойные и зафиксируйте их поворотом эксцентриков по часовой стрелке на 90 градусов (**рисунок 11)**



Рисунок 11

8) Соедините все детали между собой и закрепите их стянув с помощью ранее вставленными в детали эксцентриками 25 мм **(рисунок 12)**



Рисунок 12

9) Скрепите между собой царги с ножками головной спинки с помощью пластин 174х80 и шурупов 4х20 **рисунок 13**. Установленным винтом стяните между собой угловую и плоскую части кроватной стяжки. Для усиления конструкции, шурупами 4х16 с планшайбой скрепите между собой царги и ножную спинку с помощью уголка кроватного, **рисунок 14.**



Рисунок 13



Рисунок 14

10) С помощью шурупов 3,5х16 и пластмассовых уголков зафиксируйте между собой ноги головной спинки и передний щит головной спинки **(рисунок 15).**



Рисунок 15

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель.
Спасибо за покупку!

ПАСПОРТ НАБОРОВ БЫТОВОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ МЕБЕЛИ ООО «УФАМЕБЕЛЬ»

Рекомендации по сборке изделия:

1.Изделие запаковано в одну или несколько упаковок из гофро-картона. Каждая упаковка имеет транспортировочную этикетку. Фурнитура, крепёжные изделия, необходимые при сборке, упакованы отдельно и сопровождаются инструкцией по сборке.

2.Перед сборкой изделия необходимо освободить его от упаковки. Сборку изделия производить на ровной и чистой поверхности, предварительно положив на неё бумагу, ткань, гофро-картон, чтобы избежать механических повреждений.

3.Сборка изделия производится по отверстиям, сделанным производителем. При сборке используйте инструкцию по сборке со схематичным изображением предметов.

4.Для обеспечения нормального выдвижения ящиков, полок (в соответствующих элементах), необходимо при креплении направляющих заворачивать шурупы до конца и строго по центру отверстий направляющих.

Правила ухода за мебелью и её эксплуатации:

Для сохранения мебели в течение длительного времени и предупреждения преждевременной порчи покрытия необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1.Изделие должно использоваться по назначению;

2.Изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, с температурой воздуха не ниже +10С и не выше +30С с относительной влажностью воздуха 45-70%.

3.Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.), температура которых при нагревании превышает +80С, - ближе одного метра от места расположения мебели. Это может привести к деформации мебельных щитов, отслоению кромки и кожи от основы. Попадание прямых солнечных лучей также может привести к деформации мебельных щитов и облицовочного материала.

4.Следует оберегать поверхности мебели и её декоративные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твёрдых предметов, абразивных порошков, а также от чрезмерных физических нагрузок.

5.При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки петель, либо смазки направляющих реек парафином или аналогичными по своим физико-химическим свойствам неагрессивными средствами.

6.На поверхность изделия не следует ставить горячие предметы без термоизоляционных подставок.

7.Поверхность мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешниц; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные плёнки (спирт, ацетон, бензин и др.).

8.Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т.п.). В случае, если мебель изготовлена из тёмных цветов, в процессе протирания на ткани могут оставаться тёмные следы, в связи с тем, что мебель на период складского хранения дополнительно обрабатывается экологически чистым защитным раствором.

9.Передвигать мебель следует в ненагруженном состоянии, приподнимая от пола.

10.Во время эксплуатации следует проверять места винтовых соединений, в случае их ослабления, необходимо дотянуть до упора.

11.Допустимая нагрузка на стеклянные полки не более 5 – 8 кг.

12.Допустимая нагрузка на полки элементов вращения не более 3 кг, при условии равномерного распределения груза по всей поверхности полки.

Гарантия предприятия-изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделия стандартам при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

1.Срок гарантии – 24 месяцев для бытовой мебели и 18 месяцев для мебели общественных помещений со дня покупки при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), правил эксплуатации изделия. Претензии по качеству мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением чека.

2.Условия гарантии – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические требования».

При соблюдении указанных правил мебель прослужит долгие годы.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- Удар молнии, пожар, затопление и др. стихийные бедствия;
- Неисправности, возникшие вследствие перегрузки;
- Механические повреждения, попадание посторонних предметов в механизмы, попадания большого объёма жидкости на мебель и т.д.;
- Неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия;
- При наличии на мебельных поверхностях механических повреждений, термо-воздействий или следов воздействий химических веществ;
- Использование не по назначению;
- Преднамеренная порча изделия;
- При неграмотно выполненной сборке изделия;
- При нарушении правил эксплуатации изделия.