


**Перечень деталей:**

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Передний щит верхний с декор. элементами	1608х411 (1808х411)	1
2	Опора левая	1011х302	1
3	Опора правая	1011х302	1
4	Передний щит нижний	1608х430 (1808х430)	1
5	Рейка декоративная	1608х74 (1808х74)	1
6	Спинка ножная	1522х257 (1722х257)	1
7	Царга правая	1746х257	1
8	Царга левая	1746х257	1
9	Опора декор. с кожей	L=352мм.	2



**Комплектующие:**

 Дюбель двойной	 Эксцентрик 16мм	 Эксцентрик 25мм	 Пластина	 Подпятник	 Заглушка эксцентрика	 Эксцентрик max-system D35 + шток	
					 Еврозаглушка		
 Дюбель метрический	 Дюбель саморез	 Шестигранник max-system	 Шкант d=8мм	 Шуруп 4x20 потай	 Шуруп 4x16 с планшайбой	 Гвоздь	 Уголок 260х260

**Последовательность сборки:**

**1.** Вкрутите метрические дюбеля и вбейте шканты в указанные отверстия деталей (поз. 1,5). Используя эксцентрики 25 мм, притяните деталь (поз.5) к детали (поз.1). См. рисунок 1.




Рисунок 1.

2. Вбейте шканты в указанные торцевые отверстия и используя гвозди закрепите подпятники на деталь (поз. 4). См. рисунок 2.




Рисунок 2.

3. Используя гвозди закрепите подпятники на детали (поз. 2, 3, 9). Вкрутите штоки эксцентрики maxi-system в указанные отверстия деталей (поз. 9). Вбейте шканты в указанные торцевые отверстия и вкрутите дюбеля метрические во вбитые втулки деталей (поз. 2, 3). См. рисунок 3.




Рисунок 3.

4. Используя эксцентрики 25мм и 16мм, прикрепите детали (поз. 1, 4, 5) к деталям (поз. 2, 3). См. рисунок 4.




Рисунок 4.





Рисунок 5.

5. В указанные отверстия детали (поз. 7) вбейте шкант, установите эксцентрики 25мм и эксцентрики maxi-system. Аналогично установите комплектующие в отверстия детали (поз. 8). См. рисунок 5.



6. В указанные отверстия детали (поз. 6) вбейте шканты, установите эксцентрики max-system. См. рисунок 6.

См. рисунок 6.




Рисунок 7.




Рисунок 8.

7. Используя эксцентрики max-system прикрепите деталь (поз. 9) к деталям (поз. 6, 7). Аналогично прикрепите деталь (поз. 9) к деталям (поз. 6, 8). См. рисунок 7.

8. Шурупами 4x16 потай прикрепите уголок 260 x 260 к деталям (поз. 6, 7). Аналогично прикрепите уголок 260 x 260 к деталям (поз. 6, 8). См. рисунок 8.

9. Используя эксцентрики 25мм и дюбеля двойные притяните деталь (поз. 8) к детали (поз. 2). Аналогично притяните деталь (поз. 7) к детали (поз. 3). См. рисунок 9.




Рисунок 9.




Рисунок 10.

10. Шурупами 4x20 потай прикрепите пластину к деталям (поз. 8, 2). Аналогично прикрепите пластину к деталям (поз. 7, 3). См. рисунок 10.

11. Закройте отверстия самоклеющимися заглушками.

12. На деталях (поз.7, 8) имеются дополнительные отверстия для установки подъемного механизма и доп. элемента под хранение белья.

**ПАСПОРТ НАБОРОВ БЫТОВОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ МЕБЕЛИ ООО «УФАМЕБЕЛЬ»****Рекомендации по сборке изделия:**

1. Изделие запаковано в одну или несколько упаковок из гофро-картона. Каждая упаковка имеет транспортировочную этикетку. Фурнитура, крепёжные изделия, необходимые при сборке, упакованы отдельно и сопровождаются инструкцией по сборке.
2. Перед сборкой изделия необходимо освободить его от упаковки. Сборку изделия производить на ровной и чистой поверхности, предварительно положив на неё бумагу, ткань, гофро-картон, чтобы избежать механических повреждений.
3. Сборка изделия производится по отверстиям, сделанным производителем. При сборке используйте инструкцию по сборке со схематичным изображением предметов.
4. Для обеспечения нормального выдвижения ящиков, полок (в соответствующих элементах), необходимо при креплении направляющих заворачивать шурупы до конца и строго по центру отверстий направляющих.

**Правила ухода за мебелью и её эксплуатации:**

Для сохранения мебели в течение длительного времени и предупреждения преждевременной порчи покрытия необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Изделие должно использоваться по назначению;
2. Изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, с температурой воздуха не ниже +10С и не выше +30С с относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.), температура которых при нагревании превышает +80С, - ближе одного метра от места расположения мебели. Это может привести к деформации мебельных щитов, отслоению кромки и кожи от основы. Попадание прямых солнечных лучей также может привести к деформации мебельных щитов и облицовочного материала.
4. Следует оберегать поверхности мебели и её декоративные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твёрдых предметов, абразивных порошков, а также от чрезмерных физических нагрузок.
5. При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки петель, либо смазки направляющих реек парафином или аналогичными по своим физико-химическим свойствам неагрессивными средствами.
6. На поверхность изделия не следует ставить горячие предметы без термоизоляционных подставок.
7. Поверхность мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешниц; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные плёнки (спирт, ацетон, бензин и др.).
8. Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т.п.). В случае, если мебель изготовлена из тёмных цветов, в процессе протирания на ткани могут оставаться тёмные следы, в связи с тем, что мебель на период складского хранения дополнительно обрабатывается экологически чистым защитным раствором.
9. Передвигать мебель следует в ненагруженном состоянии, приподнимая от пола.
10. Во время эксплуатации следует проверять места винтовых соединений, в случае их ослабления, необходимо дотянуть до упора.
11. Допустимая нагрузка на стеклянные полки не более 5 – 8 кг.
12. Допустимая нагрузка на полки элементов вращения не более 3 кг, при условии равномерного распределения груза по всей поверхности полки.

**Гарантия предприятия-изготовителя:**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия стандартам при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

1. Срок гарантии – 24 месяцев для бытовой мебели и 18 месяцев для мебели общественных помещений со дня покупки при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), правил эксплуатации изделия. Претензии по качеству мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением чека.
2. Условия гарантии – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические требования».

При соблюдении указанных правил мебель прослужит долгие годы.

**Гарантия аннулируется в следующих случаях:**

- Удар молнии, пожар, затопление и др. стихийные бедствия;
- Неисправности, возникшие вследствие перегрузки;
- Механические повреждения, попадание посторонних предметов в механизмы, попадания большого объёма жидкости на мебель и т.д.;
- Неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия;
- При наличии на мебельных поверхностях механических повреждений, термо-воздействий или следов воздействий химических веществ;
- Использование не по назначению;
- Преднамеренная порча изделия;
- При неграмотно выполненной сборке изделия;
- При нарушении правил эксплуатации изделия.

