



**Перечень деталей:**

| Поз. | Наименование   | Размеры  | Кол. |
|------|----------------|----------|------|
| 1    | Ножка правая   | 1114x295 | 1    |
| 2    | Ножка левая    | 1114x295 | 1    |
| 3    | Передний щит   | 1610x902 | 1    |
| 4    | Царга правая   | 1790x350 | 1    |
| 5    | Царга левая    | 1790x350 | 1    |
| 6    | MDF            | L=351    | 2    |
| 7    | Декор. элемент | L=1610   | 1    |
| 8    | Спинка ножная  | 1610x350 | 1    |





**Последовательность сборки:**


1. Вбить шканты в детали (поз. 1, 2).
2. Вкрутить дюбеля саморезы на детали (поз. 1, 2, 6). Используя эксцентрики на 16 мм. и дюбеля саморезы стянуть детали (поз. 1, 2, 7). Установка эксцентрика и дюбеля самореза показана на **рисунке 1**.
3. Закрепить опоры полкодержателей на детали (поз. 1, 2, 7).
4. Установить корпус полкодержателя в отверстия переднего щита (поз. 3). Установить передний щит (поз. 3) со вставленными корпусами на опоры полкодержателей






**Внимание!** Убедитесь, что фиксатор эксцентрика расположен внизу



5. Чтобы придать головной спинке жесткость, необходимо сзади завернуть пластмассовые уголки шурупами 3,5x16
6. Гвоздями 2x20 прибить подпятники в нижние торцы деталей (поз. 1, 2, 4, 5, 8).
7. Двойными дюбелями и эксцентриками 25 мм. стянуть царги (поз. 4, 5) к ножкам (поз. 1, 2).
8. Вкрутить дюбеля саморезы в MDF (поз. 6) и эксцентриками 25 мм. стянуть между собой детали (поз. 4, 5, 6, 8).
9. Для того чтобы придать кровати жесткость, завернуть шурупами 4x20 (потайной) металлические пластины, а шурупами 4x25 (потайной) кроватьную стяжку.
10. Используя шурупы 4x16 с планшайбой, прикрепите уголки кроватные.
11. На деталях (поз. 4, 5, 8) имеются дополнительные отверстия для установки подъемного механизма и доп. элемента под хранение белья.



|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
| Экцентрик 25мм<br>        | Дюбель саморез<br>       | Стяжка кроватьная<br> | Подпятник<br>               | Шуруп 3,5x16 (потайной)<br>     | Пластмассовый уголок<br>   |
| Экцентрик 16мм<br>        | Шкант d-8мм<br>          |  | Гвоздь 2x20<br>             | Шуруп 4x20, 4x25 (потайной)<br> | Экцентриковая заглушка<br> |
| Корпус полкодержателя<br> | Опора полкодержателя<br> | Дюбель двойной<br>    | Шуруп 4x16 с планшайбой<br> | Уголок кроватьный<br>            | Пластина<br>               |

*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель.  
Спасибо за покупку!*

**Рекомендации по сборке изделия:**

1. Изделие запаковано в одну или несколько упаковок из гофро-картона. Каждая упаковка имеет транспортировочную этикетку. Фурнитура, крепёжные изделия, необходимые при сборке, упакованы отдельно и сопровождаются инструкцией по сборке.
2. Перед сборкой изделия необходимо освободить его от упаковки. Сборку изделия производить на ровной и чистой поверхности, предварительно положив на неё бумагу, ткань, гофро-картон, чтобы избежать механических повреждений.
3. Сборка изделия производится по отверстиям, сделанным производителем. При сборке используйте инструкцию по сборке со схематичным изображением предметов.
4. Для обеспечения нормального выдвижения ящиков, полок (в соответствующих элементах), необходимо при креплении направляющих заворачивать шурупы до конца и строго по центру отверстий направляющих.

**Правила ухода за мебелью и её эксплуатации:**

Для сохранения мебели в течение длительного времени и предупреждения преждевременной порчи покрытия необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Изделие должно использоваться по назначению;
2. Изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, с температурой воздуха не ниже +10С и не выше +30С с относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.), температура которых при нагревании превышает +80С, - ближе одного метра от места расположения мебели. Это может привести к деформации мебельных щитов, отслоению кромки и кожи от основы. Попадание прямых солнечных лучей также может привести к деформации мебельных щитов и облицовочного материала.
4. Следует оберегать поверхности мебели и её декоративные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твёрдых предметов, абразивных порошков, а также от чрезмерных физических нагрузок.
5. При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки петель, либо смазки направляющих реек парафином или аналогичными по своим физико-химическим свойствам неагрессивными средствами.
6. На поверхность изделия не следует ставить горячие предметы без термоизоляционных подставок.
7. Поверхность мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешниц; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные плёнки (спирт, ацетон, бензин и др.).
8. Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т.п.). В случае, если мебель изготовлена из тёмных цветов, в процессе протирания на ткани могут оставаться тёмные следы, в связи с тем, что мебель на период складского хранения дополнительно обрабатывается экологически чистым защитным раствором.
9. Передвигать мебель следует в ненагруженном состоянии, приподнимая от пола.
10. Во время эксплуатации следует проверять места винтовых соединений, в случае их ослабления, необходимо дотянуть до упора.
11. Допустимая нагрузка на стеклянные полки не более 5 – 8 кг.
12. Допустимая нагрузка на полки элементов вращения не более 3 кг, при условии равномерного распределения груза по всей поверхности полки.

**Гарантия предприятия-изготовителя:**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия стандартам при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

1. Срок гарантии – 24 месяцев для бытовой мебели и 18 месяцев для мебели общественных помещений со дня покупки при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), правил эксплуатации изделия. Претензии по качеству мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением чека.
  2. Условия гарантии – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические требования».
- При соблюдении указанных правил мебель прослужит долгие годы.

**Гарантия аннулируется в следующих случаях:**

- Удар молнии, пожар, затопление и др. стихийные бедствия;
- Неисправности, возникшие вследствие перегрузки;
- Механические повреждения, попадание посторонних предметов в механизмы, попадания большого объёма жидкости на мебель и т.д.;
- Неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия;
- При наличии на мебельных поверхностях механических повреждений, термо-воздействий или следов воздействий химических веществ;
- Использование не по назначению;
- Преднамеренная порча изделия;
- При неграмотно выполненной сборке изделия;
- При нарушении правил эксплуатации изделия.